

# トラック クレーン用交換ワイヤ アンチツイスター

**TAIYO**  
TAIYO SEIKI IRON WORKS CO., LTD.



- 燃りを抜いてある為、交換時間が短縮できます。
  - 交換時に砂利や埃が付きません(噛み込み防止)。
  - 在庫管理が容易で緊急のお客様にも対応できます。
  - 現場や駐車場など交換場所を選びません。
  - 交換後の最終調整が簡単です。
- 箱寸法 W450mm×D450mm×H100mm  
● IWRC L6×WS(26)% Zより 8φ×35m~85m



通常 **120分** が最短 **60分** で!?

交換作業時間が  $\frac{1}{2}$  に!!

その秘密は、ぜひ動画をご覧ください!!



※上記、作業時間は当社調べによるものです。



アンチツイスター 検索



**Check!!**

交換手順(参考)については裏面をご覧ください!!

# 交換手順 (参考)

① ブーム先端のワイヤ取外し



② 古いワイヤ取り外し



③ アンチツイスター開封



- 開け口400φ裏に引き出し用先端部を取付
- ワイヤの油染み出し防止ラミマット入り

④ 交換ワイヤ巻き入れ開始



⑤ ドラム部分ワイヤ取付




⑥ 交換ワイヤ巻き入れ



⑦ ブーム先端部のワイヤ取付



⑧ 最終調整 (撚り取り確認)



ペンシル加工



先端がほどけにくく、  
クレーンシーブに  
取り付けしやすい加工です。

※オプションとしてご用意しております。

## スペック表

商品コード		呼び	径(mm)	ワイヤ仕様	破断荷重
標準品	ペンシル加工				
1008342	1015322	8Φ × 35m	8	IWRC L6×WS(26)% Zより	44.5kN (4.54tf)
1008343	1015323	8Φ × 45m			
1008344	1015324	8Φ × 51m			
1008345	1015325	8Φ × 55m			
1008347	1015327	8Φ × 62.5m			
1008348	1015328	8Φ × 65m			
1008349	1015329	8Φ × 72.5m			
1008350	1015330	8Φ × 73.5m			
1008351	1015331	8Φ × 75m			
1008352	1015332	8Φ × 85m			

**T** 大洋製器工業株式会社  
TAIYO SEIKI IRON WORKS CO., LTD.

URL : <https://www.taiyoseiki.co.jp/>

管理番号 : 45161