



<u>突き往復仕上げ加工用エンドミル</u> End mill for reciprocating plunge finish

# エポックバーチカルフィニッシュミル Epoch Vertical Finish Mill

# **EPVF-ATH**



New Product News No.2504 2025-4

# EPVF-ATHによる"突き往復仕上げ加工"

Reciprocating plunge finish using the EPVF-ATH

従来の等高線(仕上げ)加工において課題となっていた 『工具交換時の段差』 『加工時に発生する横スジ』 を新たな加工方法である"突き往復仕上げ加工"と 専用工具であるEPVF-ATHによって解決します。

A new reciprocating plunge finish machining technique combined with the dedicated EPVF-ATH tool resolves various issues encountered during conventional contour (finishing) machining, including steps caused by tool changes and lateral streaks generated during machining.

### リブ溝など深部の閉塞域において、 従来より良好な加工面が得られ 後の磨き工程などを短縮することができます。

This method achieves a better machined surface than conventional methods in deep enclosed areas like rib grooves, reducing the time required for subsequent polishing.



### 従来等高線の課題と突き往復との違い Issues with conventional contour machining and differences when using reciprocating plunge





## 〇 突き往復仕上げの加工条件 Reciprocating plunge finish conditions

工 具 Tool	加工方法 Cutting method	工具径 Tool dia. (mm)	突出量 Over hang (mm)	回転数 Revolution (min <sup>-1</sup> )	送り速度 Feed rate (mm/min)	取り代 Machining allowance (mm)	ピックフィード <i>p</i> f (mm)	冷却 Coolant	加工時間 Cutting time (h:m)
EPVF4030-107-1405-ATH	突き往復仕上げ Reciprocating plunge finish	3	120	9000	2600	0.05	0.035	エアブロー Air-blow	22:00

※深さ120mmのリブ溝壁面部に適用 Applicable to rib groove wall surface with a depth of 120 mm

## ○加工面状態 Resulting machined surfaces



# EPVF-ATHの特長 Features of EPVF-ATH

### 01 スムーズな切れ刃形状 Smooth cutting edge geometry

- ・主として用いる切れ刃には底刃と外 周刃のシームレス刃付けを採用しま した
- ・また、加工時の軸方向への振動を抑 えるため弱ねじれ角を採用しました
- The primary cutting edges incorporate seamless bottom and peripheral cutting edges.
- A gentle helix angle is used to minimize axial vibration during machining.



- ・深彫り時のビビり防止のため外周刃が不要に接しないよう強バックテーパ(バックドラフト形状)を採用しました
- ・深彫り時の安定性向上に寄与します
- A pronounced back taper (backdraft geometry) is used to minimize unnecessary peripheral edge contact, thereby preventing chatter during deep cutting.
- This helps improve stability during deep cutting.





### 03 フリーネックタイプ Free-neck type

- ・首部に段差がなく、壁面への干渉リ スクが低減されます
- ・把持長が調整できるため様々な深 さに対応できます
- The absence of steps on the neck reduces the risk of interference with wall surfaces.
- The clamping length can be varied to handle a wide range of depths.



	加工に関する Q&A Machining		・ラブノ 「roubleshc	
Q <sub>1</sub>	立壁の加工はできますか? Can it be used to machine vertical walls?	•	<b>A</b> 1	できません。本工具は工具首部テーパ半角以上の 勾配面に対して適用可能です。 No. This tool is intended for use with surfaces that have draft angles greater than the tool neck taper angle.
Q <sub>2</sub>	どこまでの勾配角の面に対応できますか? What is the maximum draft angle of the surface the tool can handle?	•	<b>A</b> <sub>2</sub>	1.5°~5°の勾配面に対応するよう設計してい ます。それ以上の角度では切削条件の調整等が 必要な場合があります。 The tool is designed to handle surfaces with a draft angle of 1.5° to 5°. The cutting conditions may need to be adjusted for a draft angle greater than 5°.
Q <sub>3</sub>	本加工には往復加工が必須ですか? Can the tool be used for reciprocal machining only?	•	<b>A</b> 3	"突き"、"引き"の1方向のみでもご使用いただけ ます。加工能率と加工面品位を考慮の上、設定し てください。 It can also be used for just plunging or retracting. When setting machining conditions, take machining efficiency and machined surface quality into account.
Q4	往復加工の切り返し時の注意点は有りますか? Are there any points to note concerning reversing during reciprocal machining?	•	<b>A</b> 4	底面の接触による不用意な振動を避けるよう 底面とのクリアランスを設けてください。 Ensure a clearance at the bottom to prevent unintended vibration due to contact with the tool.
Q5	等高線加工で使用することはできますか? Can the tool be used for contour machining?	•	<b>A</b> ₅	可能ですが、EPVF-ATHは突き加工に適した設計 となっております。等高線加工される場合は ETMP-THを推奨します。 While it can be used for such applications, the EPVF-ATH is designed primarily for plunge machining. We recommend the ETMP-TH for contour machining.

# ラインナップ・標準切削条件表 Line Up, Recommended Cutting Conditions



±0.01 -0.015 Win20° h5

超硬 ATH

# EPVF4000-000-0000-ATH

	Helix angle									
			希望小売価格							
商品コード	在庫	外径	コーナ半径	首下長	刃長	首部テーパ半角	全長	シャンク径	布重小元1叫俗 (円) Suggested retail price(¥)	
Item code	Stock	Tool dia.	Corner radius	Under neck length	Flute length	Neck angle	Overall length	Shank dia.		
		DC	RE	LH	l	BHTA2	LF	DCONMS	···· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
EPVF4025-75-1405-ATH		2.5	0.5	75	2	<b>1.4°</b>	120	6	22,720	
EPVF4025-116-1405-ATH		2.5	0.5	116	2	1.4°	160	8	42,460	
EPVF4030-66-1405-ATH		3	0.5	66	2.4	1.4°	120	6	22,260	
EPVF4030-107-1405-ATH		3	0.5	107	2.4	1.4°	150	8	33,780	
EPVF4040-48-1405-ATH		4	0.5	48	3.2	<b>1.4°</b>	120	6	21,340	
EPVF4040-88-1405-ATH		4	0.5	88	3.2	<b>1.4°</b>	150	8	32,660	

●印:標準在庫品です。●: Stocked items.

#### 標準切削条件表 0 Recommended Cutting Conditions

	寸法 Size (mm)			合金鋼・プリハードン鋼・ <mark>焼入れ鋼</mark>							
商品コード Item code	外径 Tool dia.	首下長 Under neck length	首部テーパ 半角 Neck angle	(25~48HRC)							
	DC	LH	BHTA2	回転数 <i>n</i> min <sup>-1</sup>	切削速度 vc m/min	送り速度 vf mm/min	1刃送り <i>f</i> z mm/t	取り代 <sup>Machining</sup> <sup>allowance</sup> mm	ピックフィード <i>p</i> f mm		
EPVF4025-75-1405-ATH	2.5	75	1.4°	8900~10800	70~85	2140~2600	0.060	0.05以下 or less	0.035~0.1		
EPVF4025-116-1405-ATH	2.5	116	1.4°	8900 - 10800							
EPVF4030-66-1405-ATH	3	66	1.4°	7400~9000	70~85	2100~2520	0.070	0.05以下 or less	0.035~0.1		
EPVF4030-107-1405-ATH	3	107	1.4°	7400~9000							
EPVF4040-48-1405-ATH	4	48	1.4°	5600~6800	70~85	2020~2450	0.090	0.05以下 or less	0.025 . 0.1		
EPVF4040-88-1405-ATH	4	88	1.4°	5000~0800					0.035~0.1		

【注意】
 ①できるだけ高剛性、高精度の機械をご使用ください
 ②彼削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
 ③この切削条件表は切削条件の目安を示すものであり、突き出せる最短首下長を想定した条件です。
 実際の加工では加工形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。
 ④機械の回転数が足りない場合には、回転数と送り速度を同じ比率で下げてください。
 ⑥突き加工時、座盤で工具の底式が歩くたなけ、とうなりアランフを給けてご使用ください。

⑤突き加工時、底部で工具の底刃が当たらないようクリアランスを設けてご使用ください。
 ⑥傾斜角度(勾配角)が1.5°~5°の勾配面に適用してください。
 ⑦上記ピックフィードは理論カスプハイトで0.08~1µmの設定となっています。

加工面をご確認の上、適切なピックフィードに調整してください。

 (Note)
 ① Use a machine having as high rigidity and high accuracy as possible.
 ② Use the appropriate coolant for the work material and machining shape.
 ③ The cutting conditions shown in this table are intended as general criteria and are assumed as a shortest projection length. It should be adjusted according to (a) The culturing shape, purpose, machined used, etc.
 (b) If the rotation speed of the machine is insufficient, reduce the rotation speed and feed rate by the same ratios.
 (c) If the rotation speed of the machine is insufficient, reduce the rotation speed and feed rate by the same ratios.
 (c) If the rotation speed of the machine surface at the bottom to prevent the bottom edge of the tool from making contact.
 (c) If the above pick feed is set to 0.08 to 1µm at the theoretical cusp height.

- Check the machining surface and adjust to an appropriate pick feed



#### 図、表等のデータは試験結果の一例であり、保証値ではありません。 「MOLDINO」は株式会社MOLDINOの登録商標です。

The diagrams and table data are examples of test results, and are not guaranteed values. "MOLDINO" is a registered trademark of MOLDINO Tool Engineering, Ltd.

#### 安全上のご注意 Attentions on Safety

- 取扱上のご注意

   (1) 工具をケース(梱包)から取り出す際は、工具の飛び出し、落下にご注意ください。特に工具刃部との接触には十分ご注意をお願いします。
   (2) 鋭利な切れ刃を有する工具を取扱う際は、切れ刃を素手で直接触れないように注意してください。
- 2. 取付け時のご注意
  - (1)ご使用前に、工具の傷・割れ等の外観確認を行っていただき、コレットチャック等への取付けは確実に行ってください。
     (2)ご使用中に、異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その振動の原因を取り除い
  - てください

#### 3 使用 トのご 注音

- (1) 切削工具あるいは被削材の寸法・回転の方向は、あらかじめ確認しておいてください。 (2)標準切削条件表の数値は、新しい作業の立上げの目安としてご利用ください。切込みが大きい場合、 使用機械の剛性が小さい場合あるいは被加工物の性状に応じて切削条件を適正に調整してご使用
- 策を必ず行なってください。 (5)工具を本来の目的以外にはご使用にならないでください。

#### 4. 再研削時のご注意

- (1)再研削時期が不適当であると工具が破損する恐れがあります。適正な工具と交換するか、再研削を 行ってださい。
- (こ) 工具を再研削しますと粉塵が発生します。再研削時にはその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用してください。
  (3) 本製品には特定化学物質に指定されたコバリト及びその無機化合物が含まれています。再研削等の加工を加える場合は特定化学物質障害予防規則(特化則)に従った取扱いをしてください。

#### 5. 工具に関して、安全上の問題点・不明の点・その他相談がありましたら フリーダイヤル技術相談 へ 「相談ください

#### 1. Cautions regarding handling (1) When removing the tool from its case (packaging), be careful that the tool does not pop out or is dropped. Be particularly careful regarding contact with the tool flutes. When handling tools with sharp cutting flutes, be careful not to touch the cutting flutes directly with

#### 2. Cautions regarding mounting

- (1) Before use, check the outside appearance of the tool for scratches, cracks, etc. and that it is firmly mounted in the collet chuck, etc.
- (2) If abnormal chattering, etc. occurs during use, stop the machine immediately and remove the cause of the chattering.

#### 3. Cautions during use

vour bare hands.

- Cautions during use (1) Before use, confirm the dimensions and direction of rotation of the tool and milling work material. (2) The numerical values in the standard cutting conditions table should be used as criteria when starting new work. The cutting conditions should be adjusted as appropriate when the cutting depth is large, the rigidity of the machine being used is low, or according to the conditions of the work material. (3) Cutting tools are made of a hard material. During use, they may break and fly off. In addition, cutting chips may also fly off. Since there is a danger of injury to workers, fire, or eye damage from such flying pieces, a safety cover should be attached when work is performed and safety equipment such as safety goggles should be worn to create a safe environment for work.
- (4) There is a risk of fire or inflammation due to sparks, heat due to breakage, and cutting chips. Do not use where there is a risk of fire or explosion. Please caution of fire while using oil base coolant, fire prevention is necessary. (5) Do not use the tool for any purpose other than that for which it is intended

- Cautions regarding regrinding

   If regrinding is not performed at the proper time, there is a risk of the tool breaking. Replace the tool with one in good condition, or perform regrinding.
   Grinding dust will be created when regrinding a tool. When regrinding, be sure to attach a safety cover over the work area and wear safety clothes such as safety goggles, etc.
   This product contains the specified chemical substance cobalt and its inorganic compounds. When performing regrinding or similar processing, be sure to handle the processing in accordance with thelocal laws and regulations regarding prevention of hazards due to specified chemical substances.

2025-4:FP

	株式会社 MC	ホームページ https://www.moldino.co	フリーダイヤル技術相談 om 0120-134159			
	本社 〒130-0026 東京都墨田区両国4	4-31-11(ヒュー )-5101 FAX	ーリック両国ビル8階) X 03-6890-5134		工具選定データベ TOOLSEARC	ニース [TOOL SEARCH]
アメリカ/MITSUBI	Control Control         Control	Suite 120, Novi, MI 483	75-1320 U.S.A. TEL: +1(248)308-2620, FAX:+1(248)30	0361 9144 0194 2003 7012 248230 308-2627	店名	
ブラジル/MMC ME タ イ/MMC Hardi インド/MMC Hardin 掲載価格は2024年1	TAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. Av La Cañada No. 16, Parque Industria TAL DO BRASIL ITDA. Rua Cincinato Parga, 340 13° andar Bela Vista – metal (Thaliand Co.,Ld. MOLDINO Division 622 Emportumi Tover, Frov 721-4, 34) tela India PAT Ltd. H.O.: Prasad Endare, #118119, 1s Froor, 2nd Stage, 5th main, BBMP W 2月2日改定後の消費税技客の単価を表示しております。 <sup>2</sup> ep products listed in this catalog are subject to changer inficration.	・CEP 01333-010 São Pa humvit Road, Klongton, Klong lard #11, (New #38), Industrial S 予告なく、改良・改善	ulo - SP , Brasil TEL: +56(11)5506-5800 FAX: +56(11)35 gbey, Barglook (1110, Thailand TEL:+66(0)2-661-8175 FAX:+66-(0)2 suburb, Yeshwamhpura, Bengalun, 560 022, Kamataka, Inda. Tel:+91-80- 後のために仕様変更することがあります。	506-5677 2-661-8176 3-2204-3600	・ベジタブルインクで印刷しています。 Printed using vegetable oil ink.	2025-4 (K) HM3 Printed in JAPAN 2025-4:FP