

GS-33

クリア(TM)

飛来物作業用

レンズ／ポリカーボネート
重さ／44g

セーフティグラス

(スタンダードタイプ)

ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使い下さい。また、使用期間中は大切に保管して下さい。
製造元、販売店は本製品に破損が生じないこと、及び本製品の使用によって眼、身体の損傷の可能性がなくなることを保証するものではありません。

1. 本製品の用途

- 研磨作業 ● 切削作業 ● 粉砕作業 ● 木工作業等、飛来物が発生する作業に適しています。
- 傷の発生しやすい現場では、ハードコートレンズ仕様のGS-37Sをお求め下さい。



警告

- ① 上記以外の用途に使用しないで下さい。
 - ② 熱現場や有害光線、レーザ光線用に使用しないで下さい。
 - ③ 作業中に保護めがねを外さないで下さい。
 - ④ 化学薬品取扱い作業や、高衝撃の飛来物の危険が考えられる作業では、顔全体を保護する防災面と必ず併用して下さい。
- ※ この保護めがねは、あらゆる種類の飛来物から眼を守るものではありません。フレームのすき間等から異物飛来の危険が考えられる作業では、防災面その他の保護具も必ずあわせて使用して下さい。

2. 本製品着用の留意点

輸送途上等で製品にキズや変形が生じる場合があります。必ず事前に点検をして下さい。

- ① めがねを掛け外しするときは、「つる」を必ず両手で持って行って下さい。
片手で行うとめがねに負担が掛かり製品破損の原因になります。
- ② めがねのズレを防止するためには、めがねバンド(別売)をご使用下さい。
- ③ 一部大型めがねの上には装着できない場合があります。

3. 保守・管理

取扱いはていねいにして下さい。レンズにキズや汚れがありますと、視界を妨げたり、眼の疲労の原因になり危険です。

- ① レンズにキズがつかないように取扱って下さい。
 - レンズを直接他の物体に接触させないで下さい。
 - めがねを裸で作業服のポケット等に出し入れしないで下さい。
 - めがねを置くときは、必ずレンズ面を上向き又は横向きにして下さい。
- ② 常にレンズはきれいにして下さい。
 - レンズが汚れた時は、汚れた手袋、タオル、布などで拭かないで下さい。
 - ゴミ、ホコリ、鉄粉や油類などが付着した場合は、水にレンズをひたし、指先で汚れを落とした後、柔らかい布地などで軽く拭いて下さい。
- ③ 長期間、使用しているとレンズの耐衝撃性、耐摩耗性が低下する事があります。
ご使用ごとに点検をして安全を確認して下さい。
- ④ 強い衝撃を受けた場合には、十分な点検後、安全を確認してから使用して下さい。
- ⑤ 使用後はレンズ及びフレームの汚れを落とし、粉じん等が付着しないようケースに入れるか、付着しない場所に保管して下さい。
- ⑥ 直射日光の当たる場所、高温の場所、有機溶剤を使用する場所には保管しないで下さい。

4. 消毒方法

消毒が必要な場合には、水道水で薄めた0.1%の塩酸アルキルジアミノエチルグリシンなどの消毒液をご使用下さい。

5. 交換時期

下記の場合は、速やかに交換して下さい。事故、破損や眼の疲労の原因となり危険です。

- ① レンズにキズがつき、見えにくくなったとき。
- ② レンズ及びフレームに劣化、変形等が生じた場合。

6. 改造、修理等

ご使用者による改造、修理等は事故、破損の原因となり危険ですので絶対におやめ下さい。