

吊り荷から 3 M以上離れて作業してください。



- 介錯ロープの使用時に 3 M離れられるように目印を付けています。
- フックとロープはアイスパライス加工で接合しています。

- 介錯ロープの使用時に 3 M離れられるように目印を付けています。
- フックとロープはアイスパライス加工で接合しています。



吊り荷から 3 M以上離れて作業してください。