



遮光グラス (一眼レンズタイプ)



TSG-71W ガス溶接・溶断作業用

レンズ/ポリカーボネート
(遮光度#3)
(傷付き防止加工)
重さ/38g

ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
また、使用期間中は大切に保管してください。
製造元、販売店は本製品に破損が生じないこと、及び本製品の使用によって眼、
身体の損傷の可能性がなくなることを保証するものではありません。

1. 本製品の用途

遮光めがねは、有害な紫外線、赤外線、及び強い可視光線を放射する作業現場に
おける作業者の眼を守るのに適しています。

- ガス溶接・溶断作業、ガス溶接・溶断周辺作業 ●炉前作業などに適しています。
- アーク溶接・溶断には顔、首部まで保護できる溶接面を使用してください。



警告

- ①上記以外の用途に使用しないでください。
- ②有害光線に対して最適な遮光能力を有するフィルタレンズ及び
プレートを使用してください。(JIS T 8141に記載されている
使用標準を参照してください。)
- ③作業中に遮光めがねを外さないでください。
- ④遮光めがねをレーザー光遮光用として使用する事は絶対にしないで
ください。

2. 本製品着用の留意点

輸送途上等で製品にキズや変形が生じる場合があります。必ず事前に点検をして
ください。

- ①めがねを掛け外しするときは、「つる」を必ず両手で持って行ってください。
片手で行うとめがねに負担が掛かり製品破損の原因になります。
- ②めがねのスレを防止するためには、めがねバンド(別売)をご使用ください。
- ③めがねはヘルメットの上に装着しないでください。テンブル部分が破損する恐れ
があります。

3. 保守・管理

取扱いはていねいにしてください。レンズにキズや汚れがあると、遮光能力、耐衝撃
性の低下や、視界を妨げたり、眼の疲労の原因になり危険です。

- ①レンズにキズがつかないように取扱ってください。
 - レンズを直接他の物体に接触させないでください。
 - めがねを裸で作業服のポケットに出し入れしないでください。
 - めがねを置くときは、必ずレンズ面を上向き又は横向きにしてください。
- ②常にレンズはきれいにしてください。
レンズが汚れた時は、汚れた手袋、タオル、布などで拭かず、水を含ませた柔らか
い布等で汚れを払い落とし軽く拭いてください。
- ③長期間、使用しているとレンズの耐衝撃性、耐摩耗性が低下する事があります。ご使用
ごとに点検をして安全を確認してください。
- ④強い衝撃を受けた場合には、目で確認できないキズ、亀裂等が入っている場合があり
ますので、再使用しないでください。
- ⑤使用後はレンズ及びフレームの汚れを落とし、粉じん等が付着しないようケースに
入れるか、付着しない場所に保管してください。
- ⑥直射日光の当たる場所、高温の場所、有機溶剤を使用する場所には保管しないでください。

4. 消毒方法

消毒が必要な場合には、水道水で薄めた0.1%の塩酸アルキルジアミノエチルグリシン
などの消毒液をご使用ください。

5. 交換時期

下記の場合は、速やかに交換してください。
事故、破損や眼の疲労の原因となり危険です。
①レンズにキズがつき、見えにくくなったとき。
②レンズ及びフレームに劣化、変形等が生じた場合。

6. 改造、修理等

ご使用者による改造、修理等は事故、破損の
原因となり危険ですので絶対におやめください。

7. 洗浄方法

めがねが汚れた場合には、水を含ませた柔らかい
布等で汚れを払い落とし軽く拭いてください。
●シンナーやアルコール、ベンジン等の有機
溶剤や薬品による洗浄はしないでください。

総発売元 **トラスコ中山株式会社**

〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号

お客様相談室 ☎ 0120-509-849

E-mail: techno.center@trusco.co.jp

http://www.orange-book.com/

製造元 **山本光学株式会社**



認証番号	JQ0508044
規格番号	JIS T 8141
規格名称	遮光保護具
種類	遮光めがね
記号	B-2
遮光度番号	3
レンズサイズ	57×140
製造業者名	山本光学株式会社
製造番号	



4 989999 377163

YDV-223