

溶接遮光フェンス・火花用衝立 組立説明書

1. 組立部品


NO.	部 品	キャスタータイプ										固定タイプ									
		W2000×H2000		W2000×H1500		W1500×H1500		W1000×H2000		W1000×H1500		W2000×H2000		W2000×H1500		W1500×H1500		W1000×H2000		W1000×H1500	
		単体	接続	単体	接続	単体	接続	単体	接続	単体	接続	単体	接続	単体	接続	単体	接続	単体	接続	単体	接続
①	2 m パイプ	○	○	○	○							○	○	○	○						
	1.5 m パイプ					○	○									○	○				
	1 m パイプ							○	○	○	○							○	○	○	○
②	2 m パイプ	○	○	○	○							○	○	○	○						
	1.5 m パイプ					○	○									○	○				
	1 m パイプ							○	○	○	○							○	○	○	○
③	2 m パイプ	○	○					○	○			○	○					○	○		
	1.5 m パイプ			○	○	○	○			○	○			○	○	○	○			○	○
④	2 m パイプ	○	○			○	○	○	○			○	○			○	○			○	○
	1.5 m パイプ			○	○	○	○			○	○			○	○	○	○			○	○
⑤	A 二本足	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○	○	○	○	○
	B 固定足											○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
⑥	A 二本足	○		○		○		○		○											
	B 一本足		○		○		○		○		○										
	C 固定足											○		○		○				○	
	D コーナージョイント												○		○		○			○	
⑦	コーナージョイント	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
⑧	コーナージョイント	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
⑨	接着剤及び注入器	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
⑩	シ ー ト	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
⑪	フック (Sカン)	20個	20個	20個	20個	20個	20個	20個	20個	20個	20個	20個	20個	20個	20個	20個	20個	20個	20個	20個	20個
⑫	接続ジョイント		3個		3個		3個		3個		3個		3個		3個		3個		3個		3個

- ※ フックは型式に合わせて 必要数だけご使用ください。
 ※ パイプ枠のみご購入の場合 シートは同梱されません。


2. 組立方法

- ご購入の型式から部品内容をご確認下さい。
- 各接合部 (ジョイント) は同梱の接着剤を必ず使用し固定して下さい。 (注) この接着剤は溶剤タイプで有り、説明書を見て取り扱いには充分注意して下さい。
- パイプ継手分の接着方法は次の様に行います。
 - ① 接着面の塵、水、油、等は予め拭き取ってから接着下さい。
 - ② 平な床の上に置き、ねじれ、傾きがないか確認の上接着下さい。
 - ③ 接着剤は接合部に均一にゆきわたる様注入して下さい。

(注) 接着剤がはみだすとパイプ、ジョイントを溶かしますので注意下さい。




3. 組立図




※フックはパイプ接合前にパイプに通して下さい。

ジョイントを利用することにより、接続して使用することも可能です。




※接続ジョイント (J-16) は、タテパイプ接合前にタテパイプに通しておいて下さい。

4. 接着方法



- 接着液を注入してから、約15分は動かさないで下さい。又、充分な接着強度を得る為には、24時間放置してから使用して下さい。
- 水等がかかる所に使用する場合は、又は、充分な強度を必要とする場合は、接着液を多めに注入し、5分以上してから もう1度接着を行って下さい。



- 接着液は引火のおそれがありますので、取扱いには充分ご注意下さい。又、換気をよくした部屋で作業して下さい。