


# OS, DS, OD series

Ogura Mechanical Clutch

乾式・湿式多板機械クラッチ

トルク範囲：25～4700N·m



## 1 小形・高トルク

多板式であるため、小形で大きなトルクを発生しますので、取付けスペースが小さくて済みます。

## 2 ドラグトルク(空転トルク)が小さい

特殊レリーズばねの作用によりディスクの切れがよく、湿式でも空転トルクが小さく、乾式はほとんどありません。

## 3 軽い操作力

レバー比を大きく取っており、さらに形番100以上はローラ付きであるため、トルクの割に押込力が小さく、容易に操作できます。

## 4 脱着後のスラスト荷重がない

面圧保持形であるため、クラッチの入/切のとき以外、スラスト荷重は生じません。

## 5 許容仕事が大きい

湿式クラッチは、潤滑方法ならびに給油量により許容仕事を大きく取ることができます。

## 6 調整容易

調整ナットにより、トルク調整および摩耗調整が簡単にできます。


## 7 ロングライフ

湿式はディスクの摩耗が少なく、トルク調整のみで半永久的に使用できます。また、乾式もディスクの摩耗限度が大きいので長く使用でき、摩耗してもディスクの交換のみであり、他の部品は半永久的に使用できます。

# 構造と動作

多板機械クラッチは図に示す構造であり、シングルタイプの OS、DS 形は 14 の部品で構成されています。本体の中間ネジ部にナットがあり、一方にはシフタブーリーが平行キーによって、軸方向のみ摺動できるようになっています。他方には調整板、インナディスク、プレッシャープレートが、本体の溝部にて軸方向にのみ摺動できるよう嵌合し、レバーは本体の 3 か所の溝部に、レバーピンによって支持されています。アウタディスクは各インナディスクの間に交互に組み込まれ、内径部にはレリーズばねが装着されています。ナットはトルク調整後、調整板の穴に止めピンによって固定されています。

シフタブーリーをナット側に摺動し、レバーの凸部に乗り上げると、レバーの他端でプレッシャープレートを加圧し、インナディスクとアウタディスクを圧着してクラッチを連結します。シフタブーリーを引き戻すとレバーは開放され、レリーズばねによってインナディスクとアウタディスクは分離してクラッチは解放します。レバーに与える曲げモーメントの大きさは、ナットの調整位置によって変化して、トルクが増減します。この圧着力を増すと、レバーのたわみ量だけレリーズ（クラッチ解放時のディスク間の開き量）が少くなります。ナットの調整はそれぞれの形番に合った静摩擦トルクに調整しております。



OS 形 湿式多板機械クラッチ

## 形式表示

O D 70 8

湿乾別記号 \_\_\_\_\_ ディスク数  
形状記号(ダブル) \_\_\_\_\_ ディスク外径寸法(インチ)

D S 35 4 T G

湿乾別記号 \_\_\_\_\_ アウタディスク形状記号(歯車形)  
形状記号(シングル) \_\_\_\_\_ アウタディスク摩擦材記号(焼結合金)  
ディスク外径寸法(インチ) \_\_\_\_\_ ディスク数

表1 形式・形状記号

形 式	湿乾別	形 状	使用摩擦材料
OS OD	湿式	シングル ダブル	硬質燐青銅板と焼入鋼板、10"以上は銅系焼結合金と焼入鋼板
DS	乾式	シングル	銅系焼結合金と焼入鋼板

アウタディスクの摩擦材記号・外周形状記号

T G : 摩擦材記号 T(銅系焼結合金)、外周形状記号 G(歯車形)



(注) 摩擦材記号、外周形状記号がない OS、OD(湿式) の摩擦材は硬質燐青銅で、外周形状はラグ形です。

MODEL  
**OD**

# 湿式多板機械クラッチ[ダブルタイプ]

255形、357形、457形、558形、708形、808形

トルク : 25~700N·m



注) 軸心給油の場合の  
軸穴と逃げの位置については、  
別途お問い合わせください。

形番	OD	255	357	457	558	708	808
動摩擦トルク	N·m	25	50	100	230	450	700
静摩擦トルク	N·m	50	100	200	460	900	1400
押込力	N	150	200	300	500	500	700
慣性 J×10 <sup>-4</sup> kg·m <sup>2</sup>	本体側	16	46	194	358	1260	2140
	アウタディスク側	2.3	10	26	64.3	241	330
穴 径	d <sub>H7</sub>	25	32	45	55	70	70
キ 一 み ぞ	b <sub>E9</sub> ×t <sub>0</sub> <sup>+0.1</sup>	7×28	10×35.5	12×48.5	15×60	18×76	18×76
径 方 向	A	77	97	125	152	194	220
	B	70	89	114	140	178	203
	D	38	45	60	70	90	90
	F	78	92	122	140	182	195
	G <sub>e9</sub>	64	77	101	115	149	163
軸 方 向	L	130	164	188	222	276	276
	M	12	15.5	17.5	23	28	28
	N	15	21	21	26.4	34.5	34.5
	O	65	82	94	111	138	138
	P	10.5	11	16	18	24	24
	Q <sub>H8</sub>	12	18	20	22	25	25
	R	20	30	32	36	42	42
ラグ 数	W	15.5	18.5	18.5	15	18	18
	数	6	6	6	12	12	12
質 量 〔kg〕		2.6	5.4	9.4	15.5	30	38
*適用カップリング		UW6-25	UW6-35	UW6-45	UW12-55	UW12-70	UW12-80

\*適用カップリングについてはP.28をご参照ください。

# 性 能

## ①許容仕事

摩擦形クラッチで負荷を起動する場合、連結の過渡時に摩擦面がスリップ状態となり、摩擦仕事に応じた摩擦熱を発生します。この摩擦熱がクラッチの熱放散能力を超えると、異常摩耗を生じたり、摩擦面が変形したり、焼き付いたりして使用不能になります。

クラッチに許容しうる摩擦仕事の限界値を許容仕事といい、図1および図2に示します。高速・重負荷や使用頻度の高い場合は、選定時に十分検討しておく必要があります。

湿式では、潤滑油がディスクを冷却する作用をしますので、許容仕事は乾式に比べて大きくなっています。




図 1




図2

## ② ドラグトルク

湿式のクラッチでは、摩擦板間に介在する潤滑油の粘性抵抗により、ドラグトルクを生じます。ドラグトルクは油種、温度、給油方法、給油量、相対速度などの影響を受けますが、代表例を表3および図3、4に示します。




図3




図4

表3

形番 OS・OD	255	357	457	558	708	808	1008	1208	1409	1609
ドラグトルク [N·m]	0.4	1.5	3.0	8.0	12	16	21	30	52	60
給油量 [cm³/min]	150	250	450	650	1000	1400	1800	2500	3000	3000
相対回転数 [r/min]				1000					500	

タービン油 VG32、油温 35°C

### ③乾式クラッチの摩耗限度

表4

型番 DS	253TG	354TG	454TG	555TG	705TG	805TG	1006TG	1206TG	1406TG	1606TG
1枚当たりの摩耗代 [mm]	1.0	1.0	1.0	1.0	1.4	1.4	1.2	1.2	1.5	1.5
摩耗限度までの総体積 [cm <sup>2</sup> ]	3.5	8.9	14	33	74	100	130	220	370	480



## 使用上の注意

### 取扱い上の注意

#### ■ クラッチ本体

クラッチは叩いたり、落としたり、または無理な力を加えますと、打傷や変形を生じますので、取扱いにご注意ください。

#### ■ 摩擦面

乾式のクラッチは摩擦面を乾燥状態で使用する必要があります。摩擦面に水や油が付着しないようお取り扱いください。

### 取付け上の注意





図5 クラッチ本体とカップリングの位置関係

# 操作方法

## ■ レバー操作

図6に示すようにシフタフォークをレバー操作することにより、クラッチのシフタブーリを動かします。


図6



## ■ シフタブーリの潤滑

シフタフォークとシフタブーリの間にシフタピース、またはシフタリングを入れます。乾式の場合は、グリース潤滑をする必要上、リングにしてください。

図7 シフタリング（乾式用）



## ■ レバー比の設定

人力で操作する場合、操作力が200N程度以下になるようレバー比を決めてください。

## ■ ストップ、ロック装置の設定

シフタフォークには、シフタブーリのストロークに合わせてストップバーを設けてください。また、振動やレバーの自重で抜けるおそれがあるときは、ロック装置を設けてください。

## ■ 押込力の設定

油圧または空気圧シリンダで操作する場合、押込力のばらつきを考慮し、カタログ記載値の2倍程度で選定してください。また、油圧（空気圧）を制御してクッションスタートさせるような場合は、3倍程度で選定してください。

## ■ 焼付き防止

シリンダのストロークとシフタブーリのストロークが合わない場合、焼付き防止のために必ずストップバーを設けてください。