

2023 年 10 月吉日

お客様各位


株式会社サトー
関西支社 第 3 営業部

SP ラベル・UNO1C ラベルの共通ラベル化に関して

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。この度、ハンドラベルの生産設備の老朽化により、SP ラベル及び UNO1C ラベルの仕様を変更し、共通ラベルに変更を致します。なお、共通ラベルへの変更に伴う、基材・ラベルセット方法方の変更は有りませんのでご安心ください。何卒ご理解を賜りますよう、宜しく願い申し上げます。

敬具

【共通ラベルのイメージは下図になります。】



【特徴】
パンチ穴をI 状のスリットに変更し、UNO1Cと同じ爪送りスリットを入れる事でラベルが同サイズの SP と UNO1C の両方で使用することが出来ます。

【共通ラベルへの変更スケジュール】

① 標準デザインに関して

2023 年 9 月 11 日から共通ラベルの販売を予定しております。なお、従来の SP ラベルは 2024 年 3 月 31 日まで並行販売をする予定としております。

② 名入れ品に関して

新版に関しては 2023 年 9 月 1 日以降は共通ラベルでの生産となります。既存の名入れ品に関しては、お客様ご容認後に共通ラベルでの生産となります。なお、2023 年 4 月 1 日以降は、自動的に共通ラベルでの生産に変更となります。

ラベル種	9月	10月～3月	2024年4月	
標準デザイン【S P】				販売終了予定
名入デザイン【S P】				
共通ラベル切替準備期間				
標準デザイン【共通】				
名入デザイン【共通】				

■お問い合わせ窓口

ご不明点は営業担当またはお客様ヘルプデスク（フリーダイヤル0120-696310）までお問い合わせ下さい。

以上

【参考資料】

① ラベルの商品コードは以下になります。

SPハンドラベル標準デザイン

デザイン/注文No. SP-1/白無地 ■ 219-99900-2 ● 219-99900-3	デザイン/注文No. SP-2/黄ベタ ■ 219-99812-2 ● 219-99812-3	デザイン/注文No. SP-3/赤二本線 ■ 219-99904-2 ● 219-99904-3	デザイン/注文No. SP-4/赤枠 ■ 219-99901-2 ● 219-99901-3
デザイン/注文No. SP-5/賞味期限 ■ 219-99977-2 ● 219-99977-3	デザイン/注文No. SP-6/製造年月日 ■ 219-99966-2 ● 219-99966-3	デザイン/注文No. SP-7/消費期限 ■ 219-99955-2 ● 219-99955-3	デザイン/注文No. SP-9/税込価格 ■ 019-99915-1 ● 019-99915-2

【糊 質】 ● ご注文の際には、在庫をご確認ください
■ 強粘 ● 商品コード(3桁-5桁-1桁)でご注文ください
● 弱粘 ● ロットは100巻単位です

SP/UNO1C共通ラベル標準デザイン

デザイン/注文No. 共通-1/白無地 ■ 419-99901-1 ● 419-99901-2	デザイン/注文No. 共通-2/黄ベタ ■ 419-99902-1 ● 419-99902-2	デザイン/注文No. 共通-3/赤二本線 ■ 419-99903-1 ● 419-99903-2	デザイン/注文No. 共通-4/赤枠 ■ 419-99904-1 ● 419-99904-2
デザイン/注文No. 共通-5/賞味期限 ■ 419-99905-1 ● 419-99905-2	デザイン/注文No. 共通-6/製造年月日 ■ 419-99906-1 ● 419-99906-2	デザイン/注文No. 共通-7/消費期限 ■ 419-99907-1 ● 419-99907-2	デザイン/注文No. 共通-9/税込価格 ■ 419-99909-1 ● 419-99909-2

【糊 質】 ● ご注文の際には、在庫をご確認ください
■ 強粘 ● 商品コード(3桁-5桁-1桁)でご注文ください
● 弱粘 ● ロットは100巻単位です

図1 商品コード及び画像相対図

② 10巻袋毎に共通ラベルご案内シールを貼付します。

いつもサトー純正ハンドラベルをご購入いただきまして、誠にありがとうございます。
下記2点について、ご案内申し上げますので何卒よろしくお願い申し上げます。

■ ご案内① ■
パンチ穴のあるSPラベルがスリット形状のSP・UNO1C 共通ラベルに改良されました。
本ラベルは、SPとUNO1Cの両方でご使用になれます。なお、SPとUNO1Cともに従来通りの方法でセットできます。

→

■ ご案内② ■
ハンドラベラー SPの一部ロット (GF,GG,GH,GJ,GK,GL)において共通ラベルを使用した際にラベルが送り出されない不具合が発生することがあります。同ロットのSPをご使用のお客様は無償交換をいたします。本件の詳細、交換方法は下記 URL、または QR コードよりアクセスし、ご確認ください。
<https://www.sato.co.jp/about/news/2023/notice/02-09-01.html>
ご不明点はお客様ヘルプデスク (0120-655179)
または、弊社担当営業までお問い合わせください。

図2 共通ラベルご案内シール

③ ご案内シールが貼付された10巻袋は下記になります。



図3 ご案内シールを貼付した10巻袋