

2025年12月

お客様 各位

スリーエム ジャパン株式会社
本社 141-8684 東京都品川区北品川6-7-29
オート・アフターマーケット製品事業部
事業部長 児玉俊彦

3M™ ウィンド・ウェルド™ リボンシーラー製品梱包仕様の変更についてのご案内

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。さて、このたび弊社ではオート・アフターマーケット製品事業部にて販売しております 3M™ ウィンド・ウェルド・リボンシーラー製品の梱包仕様を変更することとなりましたので、下記のとおりご案内申しあげます。
ご不明な点等がございましたら、弊社販売特約店または弊社カスタマーコンタクトセンター【Tel: 0570-011-211】までご連絡下さいますようお願い申し上げます。

今後とも弊社製品をお引き立て賜りますようお願い申しあげます。

敬具

記

【製品梱包仕様の変更】

● 対象製品

3M ID	製品名
7010609375	3M™ ウィンド・ウェルド™ リボンシーラー 8610, 6 mm 径 x 4.57 m, 12 ロール/箱
7010609377	3M™ ウィンド・ウェルド™ リボンシーラー 8611, 8 mm 径 x 4.57 m, 12 ロール/箱
7010609373	3M™ ウィンド・ウェルド™ リボンシーラー 8612, 10 mm 径 x 4.57 m, 12 ロール/箱

● 変更点および変更理由

変更前	変更後（別紙に詳細を記載）
箱上端、下端を接着剤で封止	接着剤で封止されている箱上端、下端の梱包不良を防止するために、更にテープで封かん

※ テープでの封かんにより、輸送時の梱包不良発生を防止するため

● 変更時期：新仕様に順次変更


以上




スリーエム ジャパン株式会社

別紙

- 赤線部分を更にテープで封かん（箱上端）



- 赤線部分を更にテープで封かん（箱下端）



3M

スリーエム ジャパン株式会社