

使用上のご注意

ディスクは直射日光を避け、水気、湿気の無い場所保管してください。

機械へ取り付ける前に、ディスクの損傷や変形などが無いことを確認してください。

パッケージに表示の最高使用周速度・寸法などが、機械に適合していることを確認してください。

ディスクに適合するバックアップパッドを使用し、しっかりと装着してください。

バックアップパッドは損傷や摩耗したものを使用しないでください。

対象加工物に軽く押し当てて機械を始動してください。

機械に付属の取扱説明書をよく読み、使用してください。

対象加工物はしっかりと固定してください。

呼吸器疾患の防止のため、粉塵の発散防止と保護具の着用及び十分な換気をしてください。