


# 二酸化炭素検知器 No.610 取扱説明書

## ■測定手順

- ① 検知管の両端をカッターで折り取ってください。



- ② 試料ガス 20mL をガス採取器に正確に採取してください。

- ③ 検知管の矢印側▶をガス採取器入口にしっかりさし込み、採取器中の試料ガスを等速で検知管に送入してください。  
(1mL / 1 秒→20mL/20 秒)



- ④ ガス濃度は変色層先端を読み取ってください。

## ■セット内容

- ① レザーバック
- ② ガス採取器 (20mL、プラスチック製)
- ③ No.2HT 二酸化炭素検知管 / 2 箱
- ④ カッター
- ⑤ ゴム管

## ■保証とアフタサービス

- 万一、品質に不都合な点がありましたら、弊社にお問い合わせください。
- ガス測定、品質に関する質問をお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先: 株式会社 ガステック 営業本部  
〒252-1195 神奈川県 綾瀬市 深谷中八丁目 8 番 6 号

TEL: 0467(79)3911 FAX: 0467(79)3979 ホームページアドレス: <https://www.gastec.co.jp/>