

TRUSCO

PRO TOOL

Skilled professionals need professionally qualified tools.
This line of products brings manufacturers all the advantages of
using excellent equipment,
and will satisfy each and every user in the workplace.

®

取扱 説明書

AEW・HAEW・CFW・AWM型

この度はTRUSCO作業台AEW・HAEW・CFW・AWM型をお買い上げいただきまことにありがとうございます。本製品は、付属の工具（六角レンチ）1本で組立てられるシンプルな構造です。また、美しい仕上げを施しており、組立・梱包・仕分作業等にも適しており、オフィス・工場・学校・作業室などで末永くご使用いただけます。

(H)AEW型 均等静止荷重 500kg

CFW型 均等静止荷重 500kg

AWM型 均等静止荷重 250kg

※均等静止荷重とは、天板の表面に均一に荷重をかけた場合に耐えられる重さの合計量をいいます。

※表示荷重内であっても、一部に集中荷重をかけないで下さい。

安全上のご注意 (必ずお守り下さい。)

お使いになる人や、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。



警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

■表示荷重以上の荷重をかけないで下さい。

作業台が破損・変形・転倒し、怪我をする恐れがあります。

■不安定な場所に設置しないで下さい。

作業台が転倒したり、積載物が落下したりして、怪我をする恐れがあります。

■キャスター付での使用時は、“キャスターの耐荷重” “作業台の耐荷重×1/2”のどちらか小さい方の荷重以下で使用して下さい。

■側面や正面からの大きな力かけないで下さい。

作業台が破損・変形・転倒し、怪我をする恐れがあります。

■キャスター付での移動時は、天板の上に物を置いたり、作業はしないで下さい。また、運搬に使用しないで下さい。

作業台が転倒したり、積載物が落下したりして、怪我をする恐れがあります。



注意

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■屋外や水のかかる場所に設置せず、また濡れたものを置かないで下さい。

作業台にサビが発生しやすくなり、強度等、品質が著しく低下する恐れがあります。

■組み立ては、この組立・取扱説明書に記載の組立手順に従って下さい。

手順を誤ると組立中に部品が外れたり、倒れたりして怪我をする恐れがあります。

■脚部の隙間に指を入れないで下さい。

指が抜けなくなったり、怪我をする恐れがあります。

■表示耐荷重内であっても、一部に集中荷重をかけないで下さい。

■天板面は必ず水平になるよう、アジャスターを調節してご使用下さい。

傾いていると作業台が転倒したり、積載物が落下したりして、怪我をする恐れがあります。

■作業台の切断、改造をしないで下さい。

作業台が不安定になり、危険です。また、切断のバリ等で怪我をする恐れがあります。

■作業台の上横桟・下棚の端を素手で触らないで下さい。

鋭利な部分に触れて、怪我をする恐れがあります。

■高さ調節を行う際、必ず軍手等保護具を使用し、高さ調節金具をしっかりとめ込んで下さい。また、作業台を裏返して行って下さい。

隙間に指を挟んだり、作業台が傾いたりして怪我をする恐れがあります。

●本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの説明書を添えてお渡しください。

※この取扱い説明書は、紛失しないよう、大切に保管してください。

AEW2107

AEW・HAEW・CFW・AWM型 作業台 組立説明図

組み立てる前に梱包内容がすべて揃っているか、ご確認ください。※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせ下さい。

※組み立て時は、軍手や保護メガネなどの保護具を装着して組立てて下さい。

部品明細

3梱包中の 1




3梱包中の 2 (H)AEW型

CFW型

AWM型



3梱包中の 3




(h) ボタンボルト…別表 (M6×15) (i) SW…別表 (M6スプリングワッシャー) (j) 六角レンチ…1本 (対辺4)

※(g) 天補強、(h) ボタンボルト、(i) SWの数


品番	入数
(H)AEW・CFW・AWM-0960、0975	18 18
(H)AEW・CFW・AWM-1260、1275	18 18
(H)AEW・CFW・AWM-1575、1590	1 ※21 ※21
(H)AEW・CFW・AWM-1875、1890	1 ※21 ※21

※(H)AEW・CFW・AWM・(H)AEWR・CFWR・AWMR型で、(g) 天補強がある場合、(h) ボタンボルトと(i) SWは各1個ずつ余ります。

オプション品 (別梱包)




組立順序



- I ① ①の箱から天板(a)を取り出し、裏面(埋込ナット有)を上に向けて下さい。
② ③の箱から上横棧(e)を取り出し、天板(a)のナット位置に合わせてボタンボルト(h)とSW(i)で仮止めして下さい。

※天補強(g)付の機種は上横棧(e)の中央の穴位置に合わせてボタンボルト(h)とSW(i)で仮止めして下さい。

※天補強(g)は間口1500mm・1800mmタイプのみあります。



図は(H)AEW型
(CFW型、AWM型も同様に組立てて下さい。)

- III ① ③の箱から下棚(f)を取り出し、脚(b)の下横の間にはめ込み、手前・奥・中央のいずれかの位置(図は奥に取付)のボルト穴に合わせ、ボタンボルト(h)とSW(i)で仮止めして下さい。(左右各2ヶ所)
※下棚(f)を2枚取り付ける場合は、隣りにもう1枚の下棚(f)を同じ要領で取り付けて下さい。

② I・IIで仮止めしたボタンボルト(h)を六角レンチ(j)でしっかりと締付けて下さい。

※AWM型の高さ調節は、図-2のように脚(b)の内側にあるノブボルトを外し、ストローク脚(d)を調節して、任意の高さのボルト穴に合わせ、再びノブボルトでしっかりと締付けて下さい(2ヶ所)。他3本のストローク脚(d)も同じ高さに調節して下さい。






図-1 拡大図



図は(H)AEW型(CFW型、AWM型も同様に組立てて下さい。)

- II ① ②の箱から脚(b)を取り出し、図-1のように上横棧(e)の取付金具を脚(b)の切り込み部の中に差し込み、ボルト穴を合わせ、ボタンボルト(h)とSW(i)で仮止めして下さい。(左右各4ヶ所)
② 脚(b)の上横のボルト穴を天板(a)のナットに合わせ、ボタンボルト(h)とSW(i)で仮止めして下さい。(左右各1ヶ所)



- IV 組立完了後作業台を起し、任意の場所に設置しアジャスター(c)で水平調整を行い、脚4本が床面に接地しているのを確認してからご使用下さい。

※CFW型作業台を起す際は、図-3のようにキャスターフリー(d)を突出した状態に必ずして下さい。

※CFW型は「操作方法」をご覧ください、操作して下さい。


※2枚目の下棚(f)を後付けする場合は、既に取り付けている下棚(f)のボタンボルト(h)を全て取り外し、脚(b)に取り付けている全てのボタンボルト(h)を緩め、Ⅲの要領で2枚の下棚(f)を取り付けて下さい。

※ オプションのキャスター仕様の場合

注) 組立手順Ⅲのところでお取付けて下さい。

アジャスター(c)を全て取り外し、キャスター(k)を脚(b)に取り付け(ストッパー付(k)を対角に取り付け)、スパナ(m)でネジの根元までしっかりと締めて下さい(4ヶ所)。

※CFW型は、下記のキャスターは取付けできません。



仕様 (H)AEW型 耐荷重 (均等静止荷重) 500kg CFW型 耐荷重 (均等静止荷重) 500kg AWM型 耐荷重 (均等静止荷重) 250kg

間口(W)×奥行(D)	AEW型・CFW型 高さ(H)mm	HAEW型 高さ(H)mm	AWM型 高さ(H)mm	25mmダップ化粧天板	25mmリノリウム張天板	25mmスチール天板	特 徴
900×600	740	885	700~910	〇〇〇P-0960	〇〇〇R-0960	〇〇〇S-0960	・ AEW型はH=740固定
900×750	740	885	700~910	〇〇〇P-0975	〇〇〇R-0975	〇〇〇S-0975	・ HAEW型はH=885固定
1200×600	740	885	700~910	〇〇〇P-1260	〇〇〇R-1260	〇〇〇S-1260	・ CFW型はキャスターフリー機能付
1200×750	740	885	700~910	〇〇〇P-1275	〇〇〇R-1275	〇〇〇S-1275	・ AWM型は高さ調節付
1500×750	740	885	700~910	〇〇〇P-1575	〇〇〇R-1575	〇〇〇S-1575	
1500×900	740	885	700~910	〇〇〇P-1590	〇〇〇R-1590	〇〇〇S-1590	
1800×750	740	885	700~910	〇〇〇P-1875	〇〇〇R-1875	〇〇〇S-1875	
1800×900	740	885	700~910	〇〇〇P-1890	〇〇〇R-1890	〇〇〇S-1890	

キャスター

75φゴム車 : EW-75C : 自在ストッパー付2個、自在2個 : 耐荷重200kg 100φゴム車 : EW-100C : 自在ストッパー付2個、自在2個 : 耐荷重250kg

100φウレタン車 : EW-100CU : 自在ストッパー付2個、自在2個 : 耐荷重300kg

(キャスター付の安全上のご注意)

キャスター付での使用は、「キャスターの耐荷重」「作業台の耐荷重×1/2」のどちらか小さい方の荷重以下でご使用して下さい。

弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面でさまざまな改良を積み重ねております。つきましては、この組立説明書に記載している仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。ご不明な点は、お買い上げの販売店が弊社のお客様相談室にご相談ください。
※この組立説明書の無断転用を禁じます。

総発売元 トラスコ中山株式会社 お客様相談室 ☎ 0120-509-849

〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp

MADE IN JAPAN

<http://www.orange-book.com/>

TRUSCO PRO TOOL

Skilled professionals need professionally qualified tools.
This line of products brings manufacturers all the advantages of
using excellent equipment,
and will satisfy each and every user in the workplace.

®

取扱 説明書

作業台用引出し

この度は、TRUSCO作業台用引出しをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。本製品は付属の吊金具を用いることにより、ほぼ全ての作業台へ簡単に取り付けの事が出来ます。また、左右にスライドさせることが出来る為、作業環境や作業工程、作業者の好み等に応じて、使い勝手の良い位置にセットし、ご利用できるオプションとして末永くご使用いただけます。

適応機種

●F-1●F-2●FL-1●FL-2●UDC-001●UDC-002●UDK-001W●UDK-002W

安全上のご注意 必ずお守り下さい。

お使いになる人や、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。



警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

■傾いた状態で作業台に取り付け ないで下さい。

傾いた状態で取り付けますと、引出しが勝手に開いたり閉まったりして、怪我をする恐れがあります。

■一度に複数の引出しを引き出さないで下さい。

重心が偏り、作業台ごと転倒して破損・変形し、怪我をする恐れがあります。

■引出しに足をかけたり、本体の上に乗ったりしないで下さい。

引出しが破損・変形し、怪我をする恐れがあります。

■側面や正面から大きな力をかけないで下さい。

引出しが破損・変形し、怪我をする恐れがあります。

■用途以外には使用しないで下さい。

用途以外に使用しますと、怪我の原因になります。



注意

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■屋外や水のかかる場所に設置せず、また濡れた物を置かないで下さい。

引出しにサビが発生しやすくなり、強度等、品質が著しく低下する恐れがあります。

■組み立ては、この組立・取扱説明書に記載の組立手順に従って下さい。

手順を誤ると、組立中に部品が外れたり、作業台を起こした際に落下して、怪我をする恐れがあります。

■一部に集中荷重をかけないで下さい。

■引出しの切断、改造をしないで下さい。

引出しが不安定になり危険です。また、切断面のバリ等で怪我をする恐れがあります。

■引出しの底面・内側を素手で触らないで下さい。

鋭利な部分に触れて、怪我をする恐れがあります。

■化学薬品や薬物を扱う作業には使用しないで下さい。

腐食・変質などにより、引出しの品質が著しく低下し、作業者の健康を害する恐れがあります。

■引出しの角に足などをぶつけないようにして下さい。

引出しが破損・変形したり、怪我をする恐れがあります。

●本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの説明書を添えてお渡してください。
※この取扱い説明書は、紛失しないよう、大切に保管してください。

作業台に引出しの取付方法

適応機種●F-1●F-2●FL-1●FL-2●UDC-001●UDC-002●UDK-001W●UDK-002W

組み立てる前に梱包内容がすべて揃っているか、ご確認下さい。※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせ下さい。


※組み立て時は、軍手や保護メガネなどの保護具を装着して組立て下さい。

部品明細




組立順序

- 引出本体③から引出を抜いて、上面の半抜き穴にプラスドライバーを当て、ハンマー等で叩いて丸穴を開けて下さい(4カ所)。
※最初から丸穴が開いている場合、この作業は不要




- 吊金具(前)⑤(後)⑥を作業台の上枠の奥行の長さに合わせて、側面の内側から根角ボルト⑦(拡大図有り)を長穴に差し込み、外側からSW⑧と蝶ナット⑩で仮止めして下さい(1カ所)。もう1組の吊金具(前)⑤(後)⑥も同様にセットして下さい。

※吊金具⑤⑥を上枠の奥行の長さ合わせる




- 2で仮組みした吊金具⑤⑥を、図のように作業台の上枠の中に入れ(吊金具⑤⑥の前後に注意)、前後にスライドさせて蝶ナット⑩を締め付けて下さい。もう1組の吊金具⑤⑥も同様にに取り付けて下さい。

※吊金具⑤⑥の前後に注意




- 作業台の後の上枠を、吊金具(後)⑥と引出止金具④で挟み込み、トラスネジ⑨とSW⑧で仮止めして下さい(1カ所)。もう1個の引出止金具④も同様にに取り付けて下さい。

※上枠の奥行が600mm以下の場合、引出止金具④は取付不要




- 吊金具(前)⑤のボルト(左右各2カ所)に、1で開けた引出本体③の上面の丸穴を差し込み、SW⑧と蝶ナット⑩で仮止めして下さい(4カ所)。



UDK-001W,UDK-002Wの場合

工程5の後、引出本体③の手前側を持ち上げ、専用取付金具⑪を作業台の上枠と引出本体③の間に入れて、専用取付金具⑪の切欠き部分を吊金具(前)⑤の前側のボルトに差し込んで下さい(2個)。
※専用取付金具⑪は、引出本体③が落ち込まない為の金具です。



- 引出本体③を任意の位置に合わせて、5で仮止めた蝶ナット⑩をしっかり締め付けて下さい(4カ所)。

- 4で仮止めた引出止金具④のトラスネジ⑨を、プラスドライバーでしっかり締め付けて下さい(2カ所)。

仕様

型番	寸法(mm)	型番	寸法(mm)
F-1(W,YG)	W495×D530×H180	UDC-001(W)	W450×D500×H90
F-2(W,YG)	W495×D530×H240	UDC-002(W)	W450×D500×H165
FL-1(W)	W880×D530×H180	UDK-001W	W450×D499×H90
FL-2(W)	W880×D530×H180	UDK-002W	W450×D499×H180

末尾記号:

無記号=グリーン色、W=ホワイト色、YG=ヤンググリーン色