


各部位の名称

CSA-20 クールサマーオーニング 2000
CSA-30 クールサマーオーニング 3000

お問い合わせ時、部位特定をスムーズに行うために、下記のイラストをご参照ください。

※保証は生地(20オーニング)の劣化のみが対象です。それ以外の部品は保証対象外となります。

※部品のみの販売は行っていません。



※イラストは、「CSA-20 クールサマーオーニング 2000」です。
商品により、外観が異なります。
※お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。

- | | | | |
|-------|----------|-------|--------------|
| 1 2 | クッション | 13 14 | 下部固定ボルト |
| 3 4 | 上部固定ボルト | 15 | オーニング開閉棒 |
| 5 6 | ピン穴 | 16 17 | ポール |
| 7 8 | ストッパーピン | 18 19 | アジャスター |
| 9 10 | アーム | 20 | オーニング |
| 11 12 | オーニング固定部 | 21 | オーニング フロントバー |

使い方・お手入れなどのご相談は…

タカショー お客様サービスセンター

受付時間/月～金 AM9:00～PM5:00(祝日は除く)

通話料無料

こい よいにわ
0120-51-4128

【お客様サービスセンターにおけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

株式会社タカショーおよびタカショーグループ関連会社は、お客様の個人情報をご相談対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。
また、折り返し電話をさせていただくために、発信番号を通知いたしております。
なお、個人情報は適切に管理し、業務上、正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。
個人情報に関するお問い合わせは、お客様サービスセンターまでご連絡ください。

株式会社タカショー <https://homeuse.takasho.co.jp/>

本社 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1 TEL. 073-482-4128(代) FAX. 073-486-2560(代)

取り付けできない場所について

取付面(軒天、地面)が以下の場合、ポールを十分に突っ張ることができず、外れるおそれがあるため、取り付けないでください。

- 軒天の内部が中空構造の場合
- 軒天面に凹みや歪みがある場合
- 柔らかい土などの不安定な地面で、ポールが沈む場合
- 地面とポールの間にブロックやレンガ、平板を挟む取り付け

取り付け後、初めてお使いになる前に… 必ずご確認ください

● 商品取付後、初めてお使いになる前には再度、オーニング取付ナット、ポール、アジャスターにゆるみやグラつきがないか確認してください。

※ 下記、「定期的なメンテナンスのお願い」をご参照ください。


定期的なメンテナンスのお願い【点検の目安…2～3カ月に1度 ※開閉回数が多い場合は1カ月に1度】

オーニングを安全にお使いいただくために、以下の部位を必ず定期的に点検してください。

☐ オーニング取付ナットのゆるみ (取扱説明書P.3参照)

☐ アジャスターのゆるみ (取扱説明書P.4参照)

☐ ポールの傾き、グラつき (取扱説明書P.4参照)



- 各部位は、ご使用期間(開閉回数)とともに、徐々にゆるむ場合があります。
 - ナットやアジャスターがゆるんだまま使用すると、商品の落下や転倒のおそれがあります。
 - ポールは、オーニングを収納している場合でも予期しない突風や強風により傾きやグラつきが生じる場合があります。
 - 定期的に点検の上、必要に応じて、各部位をしっかりと締め直してください。また、ポールは状態を点検の上、適切に取り付け直してください。
- なお、台風や大雨などによる持続的な強風時は、すみやかに商品を取り外し、安全な場所に収納してください。

長期間、使用しない場合は、商品を取り外し、安全な場所に収納してください