



使用上のご注意

- ① 保護メガネ、防護手袋、防塵マスク、安全帽などの保護具類を必ず着用し、作業の妨げにならない服装で作業を行ってください。
- ② 周囲や他の作業者の安全を確認してから作業を行ってください。
- ③ 使用前に製品の外観上の欠陥、キズが無いことを確認してからご使用ください。
- ④ 最高使用回転数を超えて使用しないでください。
- ⑤ 急激な圧力を加えないでください。
- ⑥ 高温多湿の場所や、直射日光は避け、冷暗所に保管してください。
- ⑦ 製造年月より5年以内にご使用ください。