




® Zinchat TZHS-Type

陽極亜鉛合金製

## オールアンカー用 防食保護キャップ ジンクハット TZHS タイプ

### 施工方法

施工後のオールアンカーにジンクハットをねじ込み、  
スパナ等で締め付ける。



### 用途

- 配管・衛生器具・手すり・フェンス支柱等の取り付け
- 自動販売機据え付け・ベンチの固定 等

MADE IN JAPAN




販売元 トラスコ中山株式会社 お客様相談室 ☎ 0120-509-849  
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp  
製造元 サンヨーテクノ株式会社 <http://www.orange-book.com/>

### ▲ 使用上のご注意

施工後のオールアンカーに取り付ける場合


ジンクハットを取り付ける際は  
使用範囲が重要になります。取  
り付ける前に使用範囲を測定し、  
ジンクハットが取り付け可能か  
確認をしてください。



ジンクハットを使用する際のオールアンカーの選定

取付物厚 (L3) を測定し、必要な数値を選定式に入れて計算して  
ください。計算値が選定するオールアンカーの最小全長 (L) にな  
りますので、この数値よりも長い全長 (L) のオールアンカーを選  
定してください。

選定式:  $L1 + L2 + L3 \leq L$



単位: mm

| ねじの呼び | 使用範囲      | L1   | L2 | 取付物厚<br>L3 |
|-------|-----------|------|----|------------|
| M 8   | 9.0~10.5  | 15.0 | 35 | —          |
| M10   | 11.5~12.5 | 18.5 | 40 | —          |
| M12   | 13.5~14.5 | 22.0 | 50 | —          |
| M16   | 16.5~18.0 | 29.0 | 60 | —          |
| M20   | 20.5~23.0 | 36.5 | 80 | —          |